

de \_\_\_\_\_ à \_\_\_\_\_  
 Numéro de dossier \_\_\_\_\_ Date : 2019/12/14 Heure : 1h15 4h30  
 Numéro de contrat \_\_\_\_\_ Inspection complète   
 Entrepreneur BELLEMARE POUR BRODEUR LESIANS Inspection partielle  de YAMACHICHE  
 Circuit 24 à ST-SÈVÈRE  
 Route 153/RTE ST-SÈVÈRE Longueur \_\_\_\_\_

**Conditions météorologiques**

Température de l'air ambiant -2 °C  
 Température de la surface de chaussée -3,7 °C  
 Vent  Nul  Léger  Moyen  Fort  
 Visibilité  Bonne > 500 m  Réduite 250 à 500 m  Nulle < 250 m  
 Couverture nuageuse  Nuageux  Ciel dégagé  Partiellement nuageux  
 Précipitation et autre  Neige  Pluie  Grésil  Pluie verglaçante  Poudrière  
 Début de la précipitation \_\_\_\_\_ h  N/D  N/A  
 Fin de la précipitation \_\_\_\_\_ h    
 Aucune précipitation constatée depuis \_\_\_\_\_ h

**Condition de la chaussée**

	Dégagée sèche	Dégagée mouillée	Partiellement enneigée	Partiellement couverte de neige durcie	Partiellement glacée	Enneigé	Couverte de neige durcie	Glacée
N° de route	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<u>153</u>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<u>ST-SÈVÈRE</u>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Présence de lames de neige  Oui  Non  
 Atteinte du niveau de service exigé  Oui  Non  
 Délai respecté  Oui  Non  Délai en cours  
 Enlèvement de la neige en avant des dispositifs de retenue  
 Requis  Oui  Non  
 Délai respecté  Oui  Non  Délai en cours

**Pendant la précipitation**

Accumulation de neige  
 Chaussée \_\_\_\_\_ cm  
 Bretelles \_\_\_\_\_ cm  
 Signalisation lumineuse conforme \_\_\_\_\_  
 Oui Non Nbre  
 Ressources en activités  
 Camion polyvalent   \_\_\_\_\_    
 Niveleuse   \_\_\_\_\_    
 Souffleuse à neige   \_\_\_\_\_    
 Camionnette/patrouille   \_\_\_\_\_    
 Points critiques traités  Oui  Non  
 Pentés traités  Oui  Non  
 Matériaux utilisés  Aucun  Mélange  Sel  Abrasif  Sel préhumidifié  
 Note \_\_\_\_\_

**Points particuliers**

Accumulation d'eau sur la chaussée  Oui  Non  
 Dégagement au passage à niveau  C  NC  
 Visibilité aux intersections  Oui  Non  
 Dégagement des panneaux de signalisation  Oui  Non  
 Nid-de-poule, éboulis, avalanche  
 1- Signalisation de l'obstacle  Oui  Non  N/D  
 2- Avis au MTMDET  Oui  Non  N/D  
 Note \_\_\_\_\_

**OPÉRATIONS REQUISES PAR :**  MTMDET  ENTREPRENEUR  
 Abaisser les accotements  Déneigement de la chaussée  
 Déglçage mécanique  Abaisser les bordures de neige  
 Épandage de matériaux  Saignée pour l'écoulement de l'eau  
 Dégelage de ponceaux  Remplacement de la signalisation

Plainte  Oui  Non  
 Si oui, nom du plaignant : SQ

**Conditions routières**

Conditions constatées : N/A Conditions diffusées au Québec 511 : \_\_\_\_\_  
 Est-ce que les données concordent :  Oui  Non  
 Si non, action prise : \_\_\_\_\_

Commentaires au verso   
SÉBASTIEN TRAUDEL Nom du surveillant (lettres moulées) SQ Signature du surveillant

## Commentaires

N° Dossier \_\_\_\_\_

N° Contrat \_\_\_\_\_

Entrepreneur \_\_\_\_\_

1h00! - CALL DU 442 POUR PLAINTE DE LA PART DE LA SQ DISANT QUE LA CHAUSSE EST TRÈS GLACÉ ET QU'IL Y A UN ACCIDENT SUR LA RTE 153 PRÈS DU CHEMIN DES CARONS À YAMACHICHE. 3 VÉHICULES IMPLIQUÉS.

- APPEL FRANÇOIS, IL DIT QU'IL DÉCOLLE JUSTEMENT.

1h15! - À MON ARRIVÉ À L'INTERSECTION 138/153 LE CAMION SEMBLE AVOIR PASSÉ ILYA QUELQUES MINUTES EN DIR. SUD SUR 153.

- JE ME REND SUR LES LIEUX DE L'ACCIDENT ET ÉFFECTIVEMENT TRÈS GLACÉ. AUCUN PASSAGE DE CAMION DEPUIS LE DÉBUT DES PRÉCIPITATIONS.

- BEAUCOUP DE TRAFFIC DUE <sup>CHANGEMENT DE SHIFT</sup> DE L'USINE OLYMEL, (CAMIONS, AUTO, AUTOBUS DES TRAVAILLEURS).

- L'AGENT DE LA SQ M'INFORME QU'IL Y A UNE AUTRE ACCIDENT PLUS HAUT COIN 153/ACADIENS. IMPOSSIBLE DE S'Y RENDRE TROP DE VÉHICULES ENTRAVE LA ROUTE.

- DÉNEIGEUSE, AUTO, CAMIONS GLISSE VERS LES ACCOTTEMENTS À L'INCLINAISON DE LA ROUTE.

2h30! DÉNEIGEUSE RÉUSSI À PASSER MAIS ENTRE DANS FOSSET ENTRE ROUTE ST-SÉVÈRE ET ACCADIENS.

DÉMANDE À FRANÇOIS DE RAPATRIER DÉNEIGEUSE DU MUNICIPAL.

- OK CAMION DU MUNICIPAL ARRIVE MAIS TOMBE DANS FOSSET EN AMBARQUANT SUR ROUTE DE ST-SÉVÈRE

- JE ME REND SUR ROUTE DE ST-SÉVÈRE CAR AUTRE VAN DANS FOSSET ET 2 AUTOBUS BLOQUE LA VOIE EN DIR. NORD CAR ILS NE VEULENT PLUS AVANCER CAR LE DEVANT DE L'AUTOBUS GLISSE VERS LE FOSSET.

- ATTENTE DE FRANÇOIS AVEC PICKUP POUR VENIR ÉTENDRE DU SEL À LA PELLE.

- AUTOBUS DÉCOLLENT ET UNE GLISSE DANS FOSSET.

- CALL MARC-ANTOINE POUR VENIR DONNER COUP DE MAIN, SON PÈRE TERMINE LA 153 AVEC PICK-UP ÉPANDEUR.

3h30! CAMION ARRIVE POUR TRAITER ROUTE ST-SÉVÈRE.

4h30! CAMION RE-TOMBE DANS FOSSET AVANT D'ENTRER DANS ST-SÉVÈRE.

- FRANÇOIS A VRAIMENT TOUT FAIT EN SON POUVOIR REMÉDIER À LA SITUATION MAIS LE FAITE QU'IL ES DÉCOLLE TROP TARD, QU'IL ES ÉTÉ RETARDÉ PAR ENTRAUES ET SORTIE DE ROUTES A FAIT DÉGÉNÉRER LA SITUATION.

- TOUT LES AUTRES SECTEURS OUEST DE TROIS-RIVIÈRES ÉTAIENT SOUS CONTRÔLE

de \_\_\_\_\_ à \_\_\_\_\_

Numéro de dossier \_\_\_\_\_ Date : 2019/12/14 Heure : 1h15 à 11h30

Numéro de contrat \_\_\_\_\_ Inspection complète

Entrepreneur \_\_\_\_\_ Inspection partielle  de \_\_\_\_\_

Circuit 24 à \_\_\_\_\_

Route 153/ST-SÉVÈRE/OULLES/351/350/349 Longueur \_\_\_\_\_

**Conditions météorologiques**

Température de l'air ambiant 0 °C

Température de la surface de chaussée -0,9 °C

Vent  Nul  Léger  Moyen  Fort

Visibilité  Bonne > 500 m  Réduite 250 à 500 m  Nulle < 250 m

**Couverture nuageuse**

Nuageux  Ciel dégagé  Partiellement nuageux

**Précipitation et autre**

Neige  Pluie 9h30  
 Grésil  Pluie verglaçante  
 Poudrière

Début de la précipitation 22h30 h  N/D  N/A

Fin de la précipitation \_\_\_\_\_ h

Aucune précipitation constatée depuis \_\_\_\_\_ h

**Condition de la chaussée**

N° de route	Dégagée sèche	Dégagée mouillée	Partiellement enneigée	Partiellement couverte de neige durcie	Partiellement glacée	Enneigée	Couverte de neige durcie	Glacée
<u>153</u> <u>ST-SÉVÈRE</u>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<u>Tous autres</u>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Présence de lames de neige  Oui  Non

Atteinte du niveau de service exigé  Oui  Non

Délai respecté  Oui  Non  Délai en cours

**Enlèvement de la neige en avant des dispositifs de retenue**

Requis  Oui  Non

Délai respecté  Oui  Non  Délai en cours

**Pendant la précipitation**

**Accumulation de neige**

Chaussée — cm  
Bretelles — cm

Signalisation lumineuse conforme

**Ressources en activités**

	Oui	Non	Nbre	Signalisation lumineuse conforme	N/A
Camion polyvalent	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<u>4</u>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Niveleuse	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	—	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Souffleuse à neige	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	—	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Camionnette/patrouille	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<u>2</u>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**Points critiques traités**

Oui  Non

**Pentes traitées**

Oui  Non

**Matériaux utilisés**

Aucun  Mélange  
 Sel  Abrasif  
 Sel préhumidifié

**Points particuliers**

**Accumulation d'eau sur la chaussée**

Oui  Non

Note

LEGÈRE

**Dégagement au passage à niveau**

C  NC

**Visibilité aux intersections**

Oui  Non

**Dégagement des panneaux de signalisation**

Oui  Non

**Nid-de-poule, éboulis, avalanche**

- Signalisation de l'obstacle
- Avis au MTMDDET

	Oui	Non	N/D	Note
1- Signalisation de l'obstacle	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	—
2- Avis au MTMDDET	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	—

**OPÉRATIONS REQUISES PAR :**  MTMDDET  ENTREPRENEUR

- Abaisser les accotements
- Déneigement de la chaussée
- Déglçage mécanique
- Épandage de matériaux
- Déglçage de ponceaux
- Abaisser les bordures de neige
- Saignée pour l'écoulement de l'eau
- Remplacement de la signalisation

**Plainte**

Oui  Non

Si oui, nom du plaignant : VOIR EQ-1001 MÊME DATE

**Conditions routières**

Conditions constatées : N/A

Conditions diffusées au Québec 511 : \_\_\_\_\_

Est-ce que les données concordent :  Oui  Non

Si non, action prise : \_\_\_\_\_

Commentaires au verso

SÉBASTIEN TRUDEL  
Nom du surveillant (lettres moulées)

SR  
Signature du surveillant

