





ÉLÉVATION



COUPE TYPE DE LA RÉPARATION

NOTE:
DÉMOLITION MINIMALE JUSQU'À LA PLUS PETITE DES VALEURS :
25 mm DERRIÈRE LE PREMIER RANG D'ARMATURE OU 60 mm.

RÉPARATION DE DALLE ÉPAISSE, TROTTOIR,
ASSISE ET DESSUS DE SEMELLE

NON À L'ÉCHELLE

NOM DU FICHIER : DBT-106

POINT D'INSERTION : X