

- SAGE V3.8.0.0
- Répertoire intervenant
- Botin des intervenants
- Cartes
- Cartographie
- Listes événements
 - Mes événements en cours
 - Événements en cours
 - Événements majeurs
 - Événements 12 heures
 - Événements 48 heures
 - Événements verrouillés
 - Archives
 - Poubelle
- Modèles d'événements
- Listes événements internes
- Liens externes
- Rapports et stats.
- Recherches
- Administration

Liste événements

Archives		2020		Libérer		Rafraîchir		Supprimer filtre					
Dét.	On	No. événement	Classification	Descript	Descri	Municipalité	CS	Route	Tr	Heure	Problème	Provenance	État
		200227				saint-brunt		r116					
		200227-0632	Véhicule en panne/abandonné	Panne		Saint-Bruno-de-Montarville	Dir. du soutien à l'entretien courant	R116		13:54	Nissan cube avec crevaillon	Imbeaut Denis 0227	Terminé
		200227-0970	Accident	Sans blessé	Sortie de route	Saint-Bruno-de-Montarville	Dir. du soutien à l'entretien courant	R116		17:32	sortie de route	Bourassa Yvon (CE)	Terminé
		200227-1027	Véhicule en panne/abandonné	Panne		Saint-Bruno-de-Montarville	Dir. du soutien à l'entretien courant	R116		18:36	Panne	SQ autoroutier Montréal	Terminé
		200227-1124	Accident	Sans blessé	Sortie de route	Saint-Bruno-de-Montarville	Dir. du soutien à l'entretien courant	R116		20:10	Sortie de route.	SQ autoroutier Montréal	Terminé

<< < 1 de 1 Total : 4 > >>

Événement # 200227-0970		AGENT : malabrie		OUVERTURE : 2020-02-27 17					
Sommaire	Plan d'intervention	Entraves	Notifications	Impacts	Dommanes	Fichier joint	Autres CS	CommentaireCS	Journal

Chaussée (VPCVD00-440145-00060)

2020-02-27 22:32

Informations

No Anomalie: VPCVD00-440145-00060	Statut: Prise en charge
RTSS début: 00116-01-180-000D (1417)	
RTSS fin: - (0)	
Municipalité: Saint-Bruno-de-Montarville	
CS: Dir. du soutien à l'entretien courant	
6325 - Surfaces de roulement des chaussées souples, rigides P/S: et mixtes incluant les accotements en matériaux non granulaires	

Détails

Revêtement: Enrobé bitumineux
Problème: Nid de poule
Emplacement: Voie de droite

Date

Date du relevé: 2020-02-27 22:32 (marc3perreault)
Prise en charge: 2020-02-28 10:51 (shuneault)
Fin:

Statut

Correction: Temporaire	Congestion: Non
Prioritaire: Oui	Lieux Sécurisé: Oui
Plainte: Oui	Bris d'entrepreneur: Non
Fermeture: Aucune	Domage à un tiers: Non
Communication:	

Télémesure

Température extérieure: -	Température surface: -
Taux humidité: -	

Suivi

Mémo


116 Est sous la super structure (30 Est Sorel-Tracy sortie 9) voie de droite roulière de droite nids de poule réparé temporairement avec 9 poches

Chaussée (VPCVD00-440145-00060)

2020-02-27 22:32

Photo (0)

Localisation de l'anomalie



200227-0632

Date de début de l'évènement: 2020-02-27 13:54

État: Terminé

Date de fin de l'évènement: 2020-02-27 14:13

Agent responsable: malabrie

Durée de l'évènement: 00:00:19

Date de création: 2020-02-27 13:55

PROVENANCE

Contact:	Imbeault Denis 0227	Adresse:	
Tél. bureau:		C.P.:	
Poste:		Ville:	Montreal
Tél. maison:		Province:	Québec
Cellulaire:		Page:	
Courriel:			

CLASSIFICATION

Type:	Demande d'intervention	Type:	Autobus	0
Classification:	Véhicule en panne/abandonné	Type:	Moto	0
Description 1:	Panne	Type:	Véh. hors-route	0
Description 2:		Type:	Véh. léger	1
		Type:	Véh. lourd	0
		Type:	T. hors-normes	0

INFORMATIONS SPÉCIFIQUES

Aucune

État Circulation: Inconnue

ENDROIT

Route:	R116 -> Boulevard Sir-Wilfrid-Laurier
Direction:	EST
Municipalité:	Saint-Bruno-de-Montarville
CS:	Dir. du soutien à l'entretien courant
SC:	
Caméra:	Caméra non définie

Transversale:

Repère: Pour A-30E

Voies: Accotement droit, Sortie

SOMMAIRE, PROBLÈME ET SOLUTION

Problème: Nissan cube avec crevaison

Date et heure Description

2020-02-27 13:55 Remorquage Charette est en direction

2020-02-27 14:12 SR 227 terminé.

PRÉCISIONS

Assistance usager: Oui Interdiction véh. lourd: Non

Autre DG: Non Simulation: Non

Gestion par axes: Non Voies réservées: Non

Impact sur la circulation: Non Zones de travaux: Non

Projet spécial:

SUIVI

No événement: Date de suivi:

PLAN D'INTERVENTION

Rôle Intervenant Commentaires

Surveillant routier 000000 H. Appel H. Arrivée H. Départ Rejoint
 2020-02-27 14:13 Non

IMPACT

Aucun

ENTRAVES

NOTIFICATIONS

Aucune

COMMENTAIRES CS

Aucun

CONDITIONS ROUTIÈRES

Météo	Visibilité	Chaussée	Vent
0.00 - Ensoleillé	Bonne		N/A

JOURNAL

Date	Source	Opération	Champ	Ancienne valeur	Nouvelle valeur	Agent
2020-02-27 13:55	Événement	Création événement	Événement			malabrie
2020-02-27 13:55	Événement	Modification	Problème		Nissan cube avec crevaillon	malabrie
2020-02-27 13:55	Action	Ajout	Action		2020-02-27 13:55 (Remorquage Charette est en direction)	malabrie
2020-02-27 14:13	Action	Ajout	Action		2020-02-27 14:12 (SR 227 terminé.)	tblillette
2020-02-27 14:13	Intervention	Modification	Date/heure départ	(Monitoring Dir. du soutien à l'entretien courant)	2020-02-27 14:13:46 (Monitoring Dir. du soutien à l'entretien courant)	tblillette
2020-02-27 14:13	Événement	Modification état événement	Événement	Couvert		tblillette
2020-02-27 14:13	Événement	Envoi courriel	Événement			CS-STAO00-SAGE- PROD

ENREGISTREMENT DES APPELS ET DES INTERVENTIONS

EQ-413

Prénom, Nom
Marc Perreault

Matricule
[REDACTED]

Date
2020-02-27

T.S. avant	[REDACTED]	=	[REDACTED]
Heure début	[REDACTED]	=	[REDACTED]
Heure fin	[REDACTED]	=	[REDACTED]
T.S. après	[REDACTED]	=	[REDACTED]
Quart T.S. début	[REDACTED]	=	[REDACTED]
Quart T.S. fin	[REDACTED]	=	[REDACTED]
Prime de soir A-035		Prime de nuit A-236	
Repas pour T.S. A-032		Prime fin de semaine A-238	

Véhicules		Véhicules	
Numéro du véhicule	18-7400	Numéro du véhicule	
Départ	65043	Départ	
Arrivée	65298	Arrivée	
Total	255	Total	0
No de Radio		No de radio	
No de portable	440145	No de portable	

Heure Début	Heure de fin	Total heure	No. de requête SQ - CDT	Localisation de l'événement	Nature de l'événement	Entrave à la circulation	Action prise	Case : Remorquage ?	CVD	Lot de travail	Nb de unités courtoises attribuées (RAU)	Entre	CDR	AAU	Débrs	NDP F Intermedia (0)	NDP F Sacs	API
19:15	19:30	0:15	CDT	20 Ouest/KM116	sortie de route	Acc Droite	Protection		<input type="checkbox"/>	AAU	2			2				
19:45	19:55	0:10	CDT	30 Est/20 Ouest	sortie de route	Acc Droite	Déjà remorqué a mon arrivé		<input type="checkbox"/>	AAU				2				
20:45	21:15	0:30	49	116 Est/Entrée Cousineau	Crevaision	Acc Droite	Protection		<input type="checkbox"/>	AAU	2			2				
21:15	21:25	0:10	49	116 Est/Entrée Cousineau	Crevaision	Acc Droite	Protection		<input type="checkbox"/>	AAU				2				
21:30	21:40	0:10	CDT	116 Est/sous la 30	Crevaision	Acc Droite	Protection		<input type="checkbox"/>	AAU	4			2				
21:55	22:50	0:55	49	116 Est/cousineau Est Ouest	NDP	Bretelle	Réparé Temporaire		<input type="checkbox"/>	NPD		FAUX			1	20		
23:15	23:40	0:25	49	30 Est/Km 81	Accident 3 V A	Acc Droite	Protection		<input type="checkbox"/>	AAU				2				
0:15	0:35	0:20	CDT	20 Ouest/Km 87	Accident delit de fuite	Acc Droite	Protection		<input type="checkbox"/>	AAU	4			2				
0:45	0:50	0:05	49	20 Ouest/Km 87,5	Crevaision	Acc Droite	Protection		<input type="checkbox"/>	AAU	5			2				
1:15	3:00	1:45	CDT	30 Est/Km 79	2x3 mise en portefeuille	Acc Gauche et centrale	Fermeture total de la 30 en Est		<input type="checkbox"/>	AAU				2				
3:15	3:30	0:15	CDT	20 Ouest/Km 100,5	Panne	Acc Droite	Non localisé		<input type="checkbox"/>	AAU				2				

