

Número de dossier Ministère - Entrepreneur	Número de projet	Entrepreneur
3403-19-1101	154140873	HAMEL CONSTRUCTION
Localisation (entrave)	Surveillant	
HENRI-IV – CHAREST	WSP/CIMA +	
Date d'inspection (Année-Mois-Jour)	Heure de l'inspection (HH:mm)	Responsable en signalisation du surveillant
2021-06-18	6:00	Martin Vézina

Vérifications réalisées		Conformité			Remarques	Avis à l'entrepreneur		Corrections	
		C	NC	S.O.		Oral	Numéro	C	NC/NR
PMV mobiles									
1.0	Affichage (luminosité, fonctionnement, etc.)	☒	☐	☐	Charest direction Ouest	☐		☐	☐
1.1	Affichage (luminosité, fonctionnement, etc.)	☐	☐	☒		☐		☐	☐
1.2	Affichage (luminosité, fonctionnement, etc.)	☐	☐	☒		☐		☐	☐
1.3	Affichage (luminosité, fonctionnement, etc.)	☐	☐	☒		☐		☐	☐
2	Contenu des messages	☒	☐	☐		☐		☐	☐
3	Correspondance avec la situation réelle	☒	☐	☐		☐		☐	☐
Panneaux									
4	État et propreté	☒	☐	☐		☐		☐	☐
5	Masquage des panneaux (opaque, fixé solidement)	☒	☐	☐		☐		☐	☐
6	Masquage en fonction de la situation réelle	☒	☐	☐		☐		☐	☐
7	Installation (panneaux tombés, stabilité, verticalité)	☒	☐	☐		☐		☐	☐
8	Information pour les camions correspond à la situation	☒	☐	☐		☐		☐	☐
9.0	Vitesse temporaire affichée ☐ 50 ☐ 70 ☒ 80 ☐ 90	☒	☐	☐	Autoroute 40 direction Ouest	☐		☐	☐
9.1	Vitesse temporaire affichée ☐ 50 ☒ 70 ☐ 80 ☐ 90	☒	☐	☐	Autoroute 40 direction Est	☐		☐	☐
Dispositifs de retenue									
10	Glissières (état, alignement, continuité, espace libre en arrière)	☒	☐	☐		☐		☐	☐
11	Protection des origines de glissières (état, installation)	☒	☐	☐		☐		☐	☐
12	Minibalises et chevrons fixés sur les glissières (état, propreté)	☒	☐	☐		☐		☐	☐
13	AIFV (état, fixation, utilisation, avis de l'entrepreneur)	☒	☐	☐		☐		☐	☐
Marquage temporaire de la chaussée									
14	Visibilité (marquage usé)	☒	☐	☐		☐		☐	☐
Repères visuels									
16	Alignement	☒	☐	☐		☐		☐	☐
17	Stabilité	☒	☐	☐		☐		☐	☐
18	Espacement	☒	☐	☐		☐		☐	☐
19	État et propreté	☒	☐	☐		☐		☐	☐

Flèches de signalisation								
20 Fonctionnement des blocs optiques	☒	☐	☐		☐		☐	☐
Feux de circulation								
21 La phase rouge est adéquate	☐	☐	☒		☐		☐	☐
22 Fonctionnement des unités optiques (feux)	☐	☐	☒		☐		☐	☐

Vérifications réalisées		Conformité			Remarques	Avis à l'entrepreneur		Corrections	
		C	NC	S.O.		Oral	Numéro	C	NC/NR
Signaleurs routiers									
23	Attestation de formation	☐	☐	☒		☐		☐	☐
24	Équipement de protection	☐	☐	☒		☐		☐	☐
25	Emplacement sécuritaire du signaleur routier	☐	☐	☒		☐		☐	☐
26	Conformité des signaux transmis aux usagers	☐	☐	☒		☐		☐	☐
27	Système de communication entre signaleurs routiers	☐	☐	☒		☐		☐	☐
28	Utilisation du panneau ARRÊT/LENTEMENT	☐	☐	☒		☐		☐	☐
29	Barrière pour signaleur routier (fonctionnement, chaque signaleur routier est responsable d'une barrière)	☐	☐	☒		☐		☐	☐
30	Éclairage	☐	☐	☒		☐		☐	☐
Véhicules									
31	Gyrophares sur les véhicules circulant au chantier	☒	☐	☐		☐		☐	☐
32	Véhicules de protection (gyrophare, flèche, lestage)	☒	☐	☐		☐		☐	☐
33	Véhicules escorte (conformité, disponibilité, vitesse)	☒	☐	☐		☐		☐	☐
34	Véhicules d'accompagnement (conformité, disponibilité)	☒	☐	☐		☐		☐	☐
Patrouille de l'entrepreneur									
35	Attestation de formation (STC-101)	☒	☐	☐		☐		☐	☐
36	Présence au chantier (horaire exigé au devis)	☒	☐	☐		☐		☐	☐
37	Conformité du Relevé des résultats des tournées quotidiennes	☒	☐	☐		☐		☐	☐
Chemin de détour									
38	Signalisation	☐	☐	☒		☐		☐	☐
39	État des voies et des entrées riveraines	☐	☐	☒		☐		☐	☐
Divers									
40	Zone de dégagement latéral, zones tampons, biseaux sont libres de tout objet non protégé (matériel, véhicule)	☒	☐	☐		☐		☐	☐
41	Lestage des grilles de puisards	☒	☐	☐		☐		☐	☐
42	État des accès aux propriétés riveraines	☒	☐	☐		☐		☐	☐
43	Signaleur de chantier (formation, vêtement, équipement)	☒	☐	☐		☐		☐	☐
44	Présence de la SQ	☒ Non ☐ Oui Localisation :							

Légende : conforme: C, non-conforme: NC, sans objet : S.O., non réalisé : NR

Remarque

Remplacer TRU 7

 2021-06-18

Préparé par

Date (Année-Mois-Jour)

Signature du surveillant

Date (Année-Mois-Jour)

Número de dossier Ministère - Entrepreneur	Número de projet	Entrepreneur
3403-19-1101	154140873	HAMEL CONSTRUCTION
Localisation (entree)		Surveillant
HENRI-IV – CHAREST		WSP/CIMA +
Date d'inspection (Année-Mois-Jour)	Heure de l'inspection (HH:mm)	Responsable en signalisation du surveillant
2021-06-18	18:00	Martin Vézina

Vérifications réalisées			Conformité		Remarques	Avis à l'entrepreneur		Corrections		
			C	NC		S.O.	Oral	Numéro	C	NC/NR
PMV mobiles										
1.0	Affichage (luminosité, fonctionnement, etc.)		☒	☐	☐	Charest direction Ouest	☐		☐	☐
1.1	Affichage (luminosité, fonctionnement, etc.)		☐	☐	☒		☐		☐	☐
1.2	Affichage (luminosité, fonctionnement, etc.)		☐	☐	☒		☐		☐	☐
1.3	Affichage (luminosité, fonctionnement, etc.)		☐	☐	☒		☐		☐	☐
2	Contenu des messages		☒	☐	☐		☐		☐	☐
3	Correspondance avec la situation réelle		☒	☐	☐		☐		☐	☐
Panneaux										
4	État et propreté		☒	☐	☐		☐		☐	☐
5	Masquage des panneaux (opaque, fixé solidement)		☒	☐	☐		☐		☐	☐
6	Masquage en fonction de la situation réelle		☒	☐	☐		☐		☐	☐
7	Installation (panneaux tombés, stabilité, verticalité)		☒	☐	☐		☐		☐	☐
8	Information pour les camions correspond à la situation		☒	☐	☐		☐		☐	☐
9.0	Vitesse temporaire affichée ☐ 50 ☐ 70 ☒ 80 ☐ 90		☒	☐	☐	Autoroute 40 direction Ouest	☐		☐	☐
9.1	Vitesse temporaire affichée ☐ 50 ☒ 70 ☐ 80 ☐ 90		☒	☐	☐	Autoroute 40 direction Est	☐		☐	☐
Dispositifs de retenue										
10	Glissières (état, alignement, continuité, espace libre en arrière)		☒	☐	☐		☐		☐	☐
11	Protection des origines de glissières (état, installation)		☒	☐	☐		☐		☐	☐
12	Minibalises et chevrons fixés sur les glissières (état, propreté)		☒	☐	☐		☐		☐	☐
13	AIFV (état, fixation, utilisation, avis de l'entrepreneur)		☒	☐	☐		☐		☐	☐
Marquage temporaire de la chaussée										
14	Visibilité (marquage usé)		☒	☐	☐		☐		☐	☐
Repères visuels										
16	Alignement		☒	☐	☐		☐		☐	☐
17	Stabilité		☒	☐	☐		☐		☐	☐
18	Espacement		☒	☐	☐		☐		☐	☐
19	État et propreté		☒	☐	☐		☐		☐	☐

Flèches de signalisation								
20 Fonctionnement des blocs optiques	☒	☐	☐		☐		☐	☐
Feux de circulation								
21 La phase rouge est adéquate	☐	☐	☒		☐		☐	☐
22 Fonctionnement des unités optiques (feux)	☐	☐	☒		☐		☐	☐

Vérifications réalisées		Conformité			Remarques	Avis à l'entrepreneur		Corrections	
		C	NC	S.O.		Oral	Numéro	C	NC/NR
Signaleurs routiers									
23	Attestation de formation	☐	☐	☒		☐		☐	☐
24	Équipement de protection	☐	☐	☒		☐		☐	☐
25	Emplacement sécuritaire du signaleur routier	☐	☐	☒		☐		☐	☐
26	Conformité des signaux transmis aux usagers	☐	☐	☒		☐		☐	☐
27	Système de communication entre signaleurs routiers	☐	☐	☒		☐		☐	☐
28	Utilisation du panneau ARRÊT/LENTEMENT	☐	☐	☒		☐		☐	☐
29	Barrière pour signaleur routier (fonctionnement, chaque signaleur routier est responsable d'une barrière)	☐	☐	☒		☐		☐	☐
30	Éclairage	☐	☐	☒		☐		☐	☐
Véhicules									
31	Gyrophares sur les véhicules circulant au chantier	☒	☐	☐		☐		☐	☐
32	Véhicules de protection (gyrophare, flèche, lestage)	☒	☐	☐		☐		☐	☐
33	Véhicules escorte (conformité, disponibilité, vitesse)	☒	☐	☐		☐		☐	☐
34	Véhicules d'accompagnement (conformité, disponibilité)	☒	☐	☐		☐		☐	☐
Patrouille de l'entrepreneur									
35	Attestation de formation (STC-101)	☒	☐	☐		☐		☐	☐
36	Présence au chantier (horaire exigé au devis)	☒	☐	☐		☐		☐	☐
37	Conformité du Relevé des résultats des tournées quotidiennes	☒	☐	☐		☐		☐	☐
Chemin de détour									
38	Signalisation	☐	☐	☒		☐		☐	☐
39	État des voies et des entrées riveraines	☐	☐	☒		☐		☐	☐
Divers									
40	Zone de dégagement latéral, zones tampons, biseaux sont libres de tout objet non protégé (matériel, véhicule)	☒	☐	☐		☐		☐	☐
41	Lestage des grilles de puisards	☒	☐	☐		☐		☐	☐
42	État des accès aux propriétés riveraines	☒	☐	☐		☐		☐	☐
43	Signaleur de chantier (formation, vêtement, équipement)	☒	☐	☐		☐		☐	☐
44	Présence de la SQ	☒ Non ☐ Oui Localisation :							

Légende : conforme: C, non-conforme: NC, sans objet : S.O., non réalisé : NR

Remarque

Repher + RV 7

Préparé par

2021-06-18
Date (Année-Mois-Jour)

Signature du surveillant

Date (Année-Mois-Jour)